


Fekalinė kan.	Nr. 6 KORTELE 125	152-C-14
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	GARDINO
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r}
 2 \\
 3 \oplus 1 \\
 4
 \end{array}
 \times 6059535,59 \\
 \times 583960,82$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			191,22	3
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	PP				Ar yra vandens?
Dugnas	PP	315	2,00	189,22	Ar yra dujų
VANDŽIAI	Nr.1	ker.	150	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,30	
	Nr.2	ker.	150	Viršus	
				Apačia 2,30	
	Nr.3	ker.	150	Apačia 2,18	Objektas:
				189,04	
	Nr.4	PVC	160	Apačia 0,82	
				190,40	
	Nr.4	PVC	160	Apačia 1,98	
				189,24	
					2019.11.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sądarė)
					Geodeziniai tyrinėjimai
					Direktorius