


Fekalinė kan.	Nr. 3	KORTELE 128	152-C-14
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		GARDINO
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJOVIAI:


Vertikalinis




Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medži.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Aukštumas m.	Lipynės
Dangtis	ket.			197,66	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	PP				Ar yra dujų
Dugnas	PP	315	2,96	194,70	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus 160 Apačia 1,66	196,00	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	Viršus 160 Apačia 3,06	194,60	
	Nr.3	PVC	Viršus 110 Apačia 1,66	196,00	
					Objektas:

2019.11.
 (kortelės sudarymo data)

 (kortelės sądarė)
Vydas Černiauskas
 Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA
 Užduotį atliko bendrovė
 "Geodeziniai tyrimai"
 Vilnius