


Fekalinė klan.	Nr. 2	KORTELE 129	152-C-14
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		GARDINO
(sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PĖJIVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 6059514,36 \\ \hline > 583981,80 \end{array}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	
Dangtis	ket.			193,51	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —	
Sienos	PP				Ar yra dujų —	
Dužnas	PP	315	1,15	196,36		
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1,25	196,25	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1,25	196,25	
	Nr.3	PVC	110	Apačia 1,25	196,25	Objektas

2019. 11.
(korteles sudarymo data)

Uždaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai
tyrinėjimai"
/VLN/

(kortele sudarė)
Arvydas Cerniauskas
Direktorius

2019. 11. (kortelės sudarymo data)

(kortelė sudarė)

Arvydas Cerniauskas
Direktorius