


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 17

2019	Vilnius	Tolimoji g.	153 – D – 11
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			211.44	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00		211.44	Ar yra dujų –
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	1.70		209.74	X=6059717.19 Y=587217.35
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	1,54	209,90	
				Apačia	1,70	209,74	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus	1,59	209.85	UAB "Gitela"
				Apačia	1.70	209,74	
	Nr.3			Viršus			Užsakymas: 294–I–2019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			