


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 18


2019	Vilnius	Tolimoji g.	153 – D – 11
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		211.56	Ar yra vandens?
Žemė		–		0.00	211.56	Ar yra dujų
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1.30	210.26	X=6059714.35 Y=587226.19
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 1,14	210,42	
				Apačia 1,30	210,26	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1,14	210,42	UAB "Gitela"
				Apačia 1,30	210,26	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 294–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		