

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

145 Kortelė

Vilnius
(Miestas)


J. Kolaso g.
(gatvė)

77/31-0010(153-D-7)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	Ket	600		211.16	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	600	3.75	207.41	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	3.81
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	3.81
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	2.20
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.46
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m., J. Kolaso g.

Matavimai atlikti

Egidijus Petkus

Sudarė (parašas) E. Petkus (pavardė)

2019-06-10
(Įrengimo tyrinėjimo data)