

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

102 Kortelė

Vilnius
(Miestas)


J. Kolaso g.
(gatvė)

77/31-0010(153-D-8)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis		PVC	315			211.82	(medžiaga, kiekis)	
Žemė						210.89	Ar yra vandens?	
Sienos		PVC					Ar yra dujų?	
Dugnas		PVC	315	1.90		209.92		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.95	209.87		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.95	209.87		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.95	209.87		
	Nr. 4			Viršus		Objektas: Vilniaus m., J. Kolaso g. Matavimai Egidijus Petkus		
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus		Sudarė	 (parašas)	E. Petkus (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				2019-06-10 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				