

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilniaus m. Džiaugsmo g.
(Miestas) (Gatvė)


Nr.() 141 KORTELĖ

(77/31-0011) 153-D-8
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6059898.11; Y = 587656.13 Koordinačių sistema: LKS94 Aukščių sistema: LAS07
Dangtis		Plastm.	320			209.94	
Žemė		Gruntas		0.00		209.94	
Sienos		Plastm.					
Dugnas		Plastm.	315	0.65		209.29	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.49	209.45	UAB "Inžinerinė geodezija"
				Apačia	0.65	209.29	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	0.49	209.45	Objekto nr.
				Apačia	0.65	209.29	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė A. Valentukevičius
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-09-17 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			