



Buit.nuotekos	Nr. 131	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



x=6061118.67

y=588855.90

Priřimo breųinsys



Pavad.	Medų.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera		
Dangtis	ket.	315	0.00	215.79	(madųiaga,kiekis)		
ųemė			0.00	215.79	Ar yra vandens? nera		
Sienos	PVC				Ar yra dujų? nera		
Dugnas	PVC	315	1.63	214.16	Pastaba:Aukųųių sistema: LAS 07		
VAMZDųIAI	Nr.1	PVC	110	Virųųus	GeoGroup		
				Apačia 1.73			
	Nr.2	PVC	160	Virųųus			
				Apačia 1.73			
					Objektas		
					Sudarė	D.Pergajevas	
						(pavardė)	(paraųųas)
					Patikrino		
						(pavardė)	(paraųųas)
					2019.12.		
					(Kortelės sudarymo data)		