



Buit.nuotekos	Nr. 134	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061117.72

y=588840.36

Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u> (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? <u>nera</u> Ar yra dujų? <u>nera</u> Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	315	0.00	215.72	
Žemė			0.00	215.72	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.73	213.99	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevs (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia 1.83	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.83	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1.83	