Vandentiekis (sklendė)	Nr. 136a KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061119.45
y=588856.28

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)
Dangtis	ket.	120	0.00	215.54
Žemė			0.00	215.54
Sienos				
Dugnas				

VAMZDŽIAI					
Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	213.74
			Apačia	
Nr.2	PE	63	Viršus 1.80	213.74
			Apačia	
Nr.3	PE	32	Viršus 1.80	213.74
			Apačia	

Lipynės nera (madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2019.12.

(Kortelės sudarymo data)