



Buit.nuotekos	Nr. 143	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



x=6061121.45

y=588876.08

Prišimo brežinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	nera		
Dangtis		ket.	315	0.00	215.95	(madžiaga,kiekis)			
Žemė				0.00	215.95	Ar yra vandens? nera			
Sienos		PVC				Ar yra dujų? nera			
Dugnas		PVC	315	1.73	214.22	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.83				214.12
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.83				214.12
	Nr.3	PVC	110	Viršus		Objektas			
				Apačia	1.83				214.12
						Sudarė	D.Pergajevas		
							(pavardė)	(parašas)	
						Patikrino			
							(pavardė)	(parašas)	
					2019.12. (Kortelės sudarymo data)				