



Buit.nuotekos	Nr. 144	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



x=6061121.08

y=588870.98

Priřimo breĩzins



Pavad.	Medĩ.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė (m)	Lipynė nera (madĩiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukĩčių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	315	0.00	215.92	
ĩmė			0.00	215.92	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.76	214.16	
VAMZDĨIAI	Nr.1	PVC	160	Virĩsus	GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (paraĩsas) Patikrino (pavardė) (paraĩsas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)
			1.86	Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Virĩsus	
			1.86	Apačia	
	Nr.3	PVC	110	Virĩsus	
			1.86	Apačia	