



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 148a KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Inginio pavadinimas)	(planė)	(Planšto nomenklatura)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061124.64
y=588902.30

Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	120	0.00	216.20	
Žemė			0.00	216.20	
Sienos					
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80 Apačia	214.40
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.80 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.80 Apačia	214.40
					2019.12. (Kortelės sudarymo data)