Buit.nuotekos	Nr. 193 KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061106.99

y=588866.92

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)
Dangtis	ket.	315	0.00	216.06
Žemė			0.00	216.06
Sienos	PVC			
Dugnas	PVC	315	2.13	213.93
VAMZDŽIAI Nr.1	PVC	160	Viršus / Apačia 2.23	213.83
Nr.2	PVC	160	Viršus / Apačia 2.23	213.83
Nr.3	PVC	110	Viršus / Apačia 2.23	213.83

Lipynės nera

(madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07

GeoGroup

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2019.12.

(Kortelės sudarymo data)