



Buit.nuotekos (valymo įr.)	Nr. 33	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Inginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061210.60
y=588845.98

Prišimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>plast.,12</u> (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	PVC	1500	0.00	212.69	
Žemė			0.00	212.69	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	1500	5.47	207.22	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus 4.08	208.61 211.59
				Apačia	
	Nr.2	PE	90	Viršus 1.10	
				Apačia	
					GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevs (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)