



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 46a	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061217.76
y=588863.51

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera		
Dangtis		ket.	120	0.00	211.19	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	211.19	Ar yra vandens? nera		
Sienos						Ar yra dujų? _____ nera		
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	209.39			
				Apačia				
	Nr.2	PE	32	Viršus 1.80	209.39	Objektas		
				Apačia				
						Sudarė	D.Pergajevas	(parašas)
						Patikrino	(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		