



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 81b	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061172.04
y=588826.59

Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	120	0.00	213.05	
Žemė			0.00	213.05	
Sienos					
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80 Apačia	211.25 211.25
	Nr.2	PE	32	Viršus 1.80 Apačia	
					Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas)
					2019.12. (Kortelės sudarymo data)