


Buit.nuotekos (valymo įr.)	Nr. 86a	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:



Vertikalinis

x=6061205.72
y=588844.20

Prišimo brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	PVC	650	0.00	212.90	
Žemė			0.00	212.90	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	5250	3.05	207.22	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	90	Viršus	GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevs (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PE	90	Viršus	
				Apačia	