



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 86b	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061173.84
y=588843.69

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera			
Dangtis		ket.	120	0.00	213.02	(madžiaga,kiekis)			
Žemė				0.00	213.02	Ar yra vandens? nera			
Sienos						Ar yra dujų? nera			
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus	1.80	211.22			
				Apačia					
	Nr.2	PE	63	Viršus	1.80	211.22			
				Apačia					
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.80	211.22	Objektas		
				Apačia					
							Sudarė	D.Pergajevas	
								(pavardė)	(parašas)
							Patikrino		
								(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)			