



Buit.nuotekos	Nr. 87	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



x=6061173.37

y=588832.30

Prišimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	315	0.00	213.53	
Žemė			0.90	212.63	
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.77	211.76	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas) Patikrino (pavardė) (parašas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	