Vandentiekis (sklendė)	Nr. 87a KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061190.13
y=588854.71

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)
Dangtis	ket.	120	0.00	212.63
Žemė			0.00	212.63
Sienos				
Dugnas				

Lipynės: nera (madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07

VAMZDŽIAI					
Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	210.83
			Apačia	
Nr.2	PE	32	Viršus 1.80	210.83
			Apačia	

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2019.12.

(Kortelės sudarymo data)