



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 87b	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061176.09
y=588855.92

Prišimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera			
Dangtis	ket.	120	0.00	212.82	(madžiaga,kiekis)			
Žemė			0.00	212.82	Ar yra vandens? nera			
Sienos					Ar yra dujų? nera			
Dugnas					Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	211.02			
				Apačia				
	Nr.2	PE	32	Viršus 1.80	211.02			
				Apačia				
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevas	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		