



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 88a	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Inginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061185.71
y=588832.11

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera		
Dangtis		ket.	120	0.00	212.73	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	212.73	Ar yra vandens? nera		
Sienos						Ar yra dujų? nera		
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	210.93			
				Apačia				
				Viršus 1.80	210.93	Objektas		
	Nr.2	PE	32	Apačia				
						Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas)		
						Patikrino (pavardė) (parašas)		
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		