



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 91b	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061193.49
y=588902.48

Priřimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera						
Dangtis		ket.	120	0.00	213.10	(madžiaga,kiekis)						
Žemė				0.00	213.10	Ar yra vandens? nera						
Sienos						Ar yra dujų? nera						
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus	1.80	211.30						
				Apačia								
	Nr.2	PE	63	Viršus	1.80	211.30						
				Apačia								
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.80	211.30						
				Apačia								
										Objektas		
										Sudarė	D.Pergajevas (pavardė)	(parašas)
							Patikrino	(pavardė)	(parašas)			
							2019.12. (Kortelės sudarymo data)					