



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 92b	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Inginio pavadinimas)	(planė)		(Planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061192.79
y=588898.06

Priřimo breiřins



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera			
Dangtis		ket.	120	0.00	213.01	(madžiaga,kiekis)			
Žemė				0.00	213.01	Ar yra vandens? nera			
Sienos						Ar yra dujų? nera			
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	211.21	GeoGroup			
				Apačia					
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.80	211.21				
				Apačia					
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.80	211.21				
				Apačia					
							Objektas		
							Sudarė	D.Pergajevas	
								(pavardė)	(parašas)
							Patikrino		
						(pavardė)		(parašas)	
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)			