



Buit.nuotekos	Nr. 95a	KORTELE	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



x=6061177.20

y=588861.90

Prišimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera		
Dangtis		ket.	315	0.00	213.43	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.58	212.85	Ar yra vandens? nera		
Sienos		PVC				Ar yra dujų? _____ nera		
Dugnas		PVC	315	1.87	211.56	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.97	211.46			
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.97	211.46			
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 1.97	211.46	Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevas (pavardė)	(parašas)
						Patikrino	(pavardė)	(parašas)
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)		