



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 95c	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061179.90
y=588907.69

Priřimo breĩzins



Pavad.	Medĩ.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangĩio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madĩiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba:Aukĩĩių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	120	0.00	213.24	
ĩemė			0.00	213.24	
Sienos					
Dugnas					
VAMZDĨIAI	Nr.1	PE	63	Virĩsus 1.80	211.44 Virĩsus 1.80 211.44
				Apaĩia	
	Nr.2	PE	32	Virĩsus 1.80	
				Apaĩia	
					GeoGroup Objektas Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (paraĩas) Patikrino (pavardė) (paraĩas) 2019.12. (Kortelės sudarymo data)