Buit.nuotekos	Nr. 98a KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061178.64

y=588877.33

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)
Dangtis	ket.	315	0.00	213.15
Žemė			0.20	212.95
Sienos	PVC			
Dugnas	PVC	315	1.78	211.37

VAMZDŽIAI					
Nr.1	PVC	160	Viršus		
			Apačia	1.88	211.27
Nr.2	PVC	160	Viršus		
			Apačia	1.88	211.27
Nr.3	PVC	110	Viršus		
			Apačia	1.88	211.27

Lipynės: nera (madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07

GeoGroup

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2019.12.

(Kortelės sudarymo data)