



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 98b	KORTELĖ	154-B-1 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061177.13
y=588866.29

Prišimo brežinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera		
Dangtis		ket.	120	0.00	212.95	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	212.95	Ar yra vandens? nera		
Sienos						Ar yra dujų? _____ nera		
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	211.15			
				Apačia				
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.80	211.15			
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.80	211.15			
				Apačia				
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevas	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
					(pavardė)		(parašas)	
					2019.12. (Kortelės sudarymo data)			