



Buit.nuotekos	Nr. 151	KORTELE	154-B-2 (77/32-0316)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061107.47

y=588927.90

Priřimo breĩzins



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera			
Dangtis		ket.	315	0.00	216.87	(madžiaga,kiekis)			
Žemė				0.08	216.79	Ar yra vandens? nera			
Sienos		PVC				Ar yra dujų? _____ nera			
Dugnas		PVC	315	1.98	214.89	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia	2.08	214.79			
				Viršus Apačia	2.08	214.79			
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia	2.08	214.79	Objektas		
				Viršus Apačia	2.08	214.79			
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia	2.08	214.79	Sudarė	D.Pergajevas (pavardė)	(parašas)
							Patikrino	(pavardė)	(parašas)
							2019.12. (Kortelės sudarymo data)		