



Vandentiekis (sklendė)	Nr. 54	KORTELĖ	154-B-2 (77/32-0316)
(Inginio pavadinimas)	(planė)		(Planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



(0.00)

x=6061194.59
y=588912.67

Priřimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera			
Dangtis		ket.	120	0.00	213.04	(madžiaga, kiekis)			
Žemė				0.00	213.04	Ar yra vandens? nera			
Sienos						Ar yra dujų? _____ nera			
Dugnas						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.80	211.24				
				Apačia					
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.80	211.24				
				Apačia					
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.80	211.24				
				Apačia					
							Objektas		
							Sudarė	D.Pergajevas	
								(pavardė)	(parašas)
							Patikrino		
						(pavardė)		(parašas)	
						2019.12. (Kortelės sudarymo data)			