


77/31-0033


Vandentiekio sklendė Nr. 222	KORTELE	154-C-10
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	VILNIUS	PAVILNIO SODŲ, 20-01
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



$$\frac{X 6059549,96}{Y 588008,95}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			209.78	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE 110	Viršus 1,85	207,93	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia		
	Nr.2	PE 110	Viršus 1,85	207,93	
			Apačia		
	Nr.3	PE 32	Viršus 1,85	207,93	Objektas
			Apačia		
	Nr.4	PE 32	Viršus 1,85	207,93	



2019. 12.
 (kortelės sudarymo data)
 (kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
 Direktorius