


Aukščių sistema: LAS07

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija) šulinys (Jrenginio pavadinimas) Nr. () 246 KORTELĖ (LKS)
 Vilniaus m. (Miestas) Grūdy Sodų g. (Gatvė) 77/31 - 0033(154 - C - 10)
 (Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Danglis	BET	315		208.77	
Žemė			0.00	208.77	Ar yra vandens nėra
Sienos	BET				Ar yra dujų nėra
Dugnas	BET	315	1.52		Pastabos nėra
Vamzdžiai	Nr.1	Plast.	110	Viršus 1.46 207.31 Apačia 1.54 207.23	X=6059542.55 Y=588130.72
	Nr.2	Plast.	110	Viršus 1.34 207.43 Apačia 1.43 207.34	UAB GEOSRITIS
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	Objekto nr. Ob_Nr
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė E. Lauzikaite
	Nr.6			Viršus Apačia	Patikrina J. Ciesiūnaitė
	Nr.7			Viršus Apačia	UAB "Geosritis"
	Nr.8			Viršus Apačia	DATA 2021-05-06 (Jrenginio tyrimo data)