

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(154-C-11) 110 KORTELE


77/31-0033

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	<u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Bet.	800			209.59	Ar yra vandens	<u>Yra</u>	
Žemė		Grunt.		0.06		209.53	Ar yra dujų	<u>Nėra</u>	
Sienos		Bet.					Pastabos	<u>X = 6059619.22; Y = 588175.44</u>	
Dugnas			1700				<u>Neįmanoma pamatuoti šulinio gylio dėl vandens</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	0.81	208.78	UAB "Trimatis"		
				Apačia	0.92	208.67			
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	0.82	208.77			
				Apačia	0.93	208.66			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	0.77	208.82	Objekto nr.		
				Apačia	0.93	208.66			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		E. Gelžinis
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	Parašas	Pavardė
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-09-03 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					