


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 22	KORTELE	154-C-2 77/32-0373
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Švarioji
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6060258.52 \\ y &= 588050.45 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nera
Dangtis	ket.	315		210.98		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	210.98	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.39		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas 01/2001	
				Apačia 1.39		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.39		



2020.02.
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
Direktorius