




<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>Šulinėlis</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. 233a</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Versmių</u> (gatvė)	<u>77/32-0393 (154-C-2)</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PUUVIAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA
		$x = 6060036.30$ $y = 588076.74$


Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		208.68	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		208.68	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07
				Apačia	1.73	206.95	
	Nr.2	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.73	206.95	
	Nr.3			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: Versmių g.25
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			(parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 m. 07 mėn.
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)