

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilniaus m. Džiaugsmo g.
(Miestas) (Gatvė)


Nr.() 102A KORTELĖ

(77/31-0011) 154-C-5
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Plastm.	320			210.07
Žemė		Gruntas		0.00		210.07
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	0.84		209.23
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.68	209.39
				Apačia	0.84	209.23
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	0.68	209.39
				Apačia	0.84	209.23
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	0.43	209.64
				Apačia	0.54	209.53
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens —
Ar yra dujų —
Pastabos X = 6059897.18; Y = 587659.32
Koordinačių sistema: LKS94
Aukščių sistema: LAS07

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarė

A. Valentukevičius

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-09-17

(įrenginio tyrinėjimo data)