


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 81A


–	Vilnius	Grūdų g.	154 – C – 5
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		209.21	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	209.21	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos–
Dugnas		plst	315	0.87	208,34	X=6059933.32 Y=587824.32
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0,76	208,45	–
				Apačia 0.87	208,34	–
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 0,76	208,45	–
				Apačia 0.87	208,34	–
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 286–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		