


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 82A

–	Vilnius	Grūdų g.	154 – C – 5
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		208.79	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	208.79	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,00	207.79	X=6059929.18 Y=587838.10
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0.89	207.90	
				Apačia 1.00	207.79	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 0.89	207.90	
				Apačia 1.00	207.79	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 286–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		