



Vandentiekio		ŠULINIO KORTELĖ NR 226A	
2019	Vilnius	Pavilnio Sodų 19-oji g.	77/31 - 0013 154 - C - 6
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys :

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio, cm	Altitudės	Lipynės ..... - ..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ketus	150		206,74	Ar yra vandens? .....
Žemė	Gruntas		0,00	206,74	Ar yra dujų ..... - .....
Sienos	Plastm.				Pastabos .... Vamzdžių altitudės .....
Dugnas	Plastm.	-	-	-	nenurodytos, nes matavimai atlikti užkastai tranšėjai
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus - - Apačia - -	.....
	Nr.2	PE	32	Viršus - - Apačia - -	.....
<b>UAB "Surveta"</b>					
Sudarė: geodezininkas A Aleksandras					
 					
2019-02-01					
(kortelės sudarymo data)					