

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

43 Kortelė

Vilnius
(Miestas)


Versmių
(gatvė)

77/31-0014 (154-C-7)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 30 vnt.		
Dangtis		Ket	650			212.08	(medžiaga, kiekis)		
Žemė							Ar yra vandens?		
Sienos		Bet					Ar yra dujų?		
Dugnas		Bet	1500	9.11		202.97	 Objektas: Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Versmų g.		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	315	Viršus					
				Apačia	9.42	202.66			
	Nr. 2	PVC	315	Viršus					
				Apačia	9.42	202.66			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.93	210.15			
	Nr. 4	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.80	210.28			
	Nr. 3a	PVC	110	Viršus					
				Apačia	9.10	202.98			
Nr. 4a	PVC	110	Viršus						
			Apačia	9.10	202.98				
Nr. 5	PVC	160	Apačia	1.87	210.21	2019-11-18 (Irengimo tyrinėjimo data)			
Nr. 5a	PVC	160	Apačia	9.10	202.98				