


77/31-0031

Buitinė nuot.	Nr.	KORTELE 5	154-C-9
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2020	Vilnius		GARSIOJ
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Priešimo brėžinys




Horizontalinis

2 ⊕ 1

$$\begin{array}{r} \times 6059717,16 \\ \hline \gamma 587670,42 \end{array}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			207,59	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	425	1,95	205,64	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,19	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	
				Apačia 2,19	
					Objektas



2020.02.

(kortelės sudarymo data)

Uždaroji
akcinė
bendrovė

„Geodeziniai tyrinėjimai“

(kortelės sądarė)

 Arvydas Černiauskas
 Direktorius