



_____	_____	_____
KF	Šuliny	KORTEĽ Nr. 145
(Komunikácie)	(freignio pavadinimas)	154-D-5
Vinius	Versmių g.	77/31 – 0016
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės monektūra)

ŠULNIO PĖJŲVAI (Mėtmenys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS



Pavadi- nimas	Medžia- ga	Diamet- ras	Astlumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Danglis	Ket.	315		203.09	
Žemė			-	203.09	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra
Dugnas	PVC	315	0.90	202.19	
					Ar yra dujų nėra
Nr.1	PVC	110	Viršus Apacia	0.90 202.19	Pastabos LAS07
Nr.2	PVC	160	Viršus Apacia	0.90 202.19	
Nr.3			Viršus Apacia		
Nr.4			Viršus Apacia		
Nr.5			Viršus Apacia		
Nr.6			Viršus Apacia		
Nr.7			Viršus Apacia		

Vamzdžiai

UAB "Geo group"

Sudarė (parašas) D. Karalius (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2020-02-03 (freignio tyrinėjimo data)