


Buitinė nuotekų	KORTELE Nr.	203	155-A-14
2020	Vilnius	V. Černiauskio	77/32-0380
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	bet			197,97	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,63	197,34	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,97 196,00
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,97 196,00
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,97 196,00
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	



Sudarė: Arvydas Černiauskas
Direktorius

2020.08. [Signature]