

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

M. Velykio g.

(Gatvė)

Nr.(155-A-3) 111A KORTELĖ


78/32-0301

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			186.94	Ar yra vandens <u>Nėra</u>	
Žemė	Cementas		0.00		186.94	Ar yra dujų <u>Nėra</u>	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6061142.61; Y = 590227.57	
Dugnas	Plastm.	315	1.01		185.93		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		UAB RASMATA	
				Apačia	1.01		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.01		
	Nr. 3	PVC	110	Viršus		Objekto nr.	
				Apačia	1.01		
	Nr. 4	PVC	110	Viršus		Sudarė	D.Janutėnaitė
				Apačia	1.01		Pavardė
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus		2020-07-14 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			