

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

M. Velykio g.

(Gatvė)

Nr.(155-A-3) 119 KORTELĖ


78/32-0301

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	Nėra	
Dangtis		Ketus	315			187.00	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		Cementas		0.00		187.00	Ar yra vandens Nėra		
Sienos		Plastm.					Ar yra dujų Nėra		
Dugnas		Plastm.	315	0.90		186.10	Pastabos X = 6061152.93; Y = 590226.11		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			UAB RASMATA		
				Apačia	0.90	186.10			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	0.90	186.10			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	0.90	186.10			
	Nr. 4	PVC	110	Viršus			Sudarė	D. Janutėnaitė	
				Apačia	0.90	186.10			Parašas
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia					Parašas
	Nr. 6			Viršus			2020-07-14 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					