

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

M. Velykio g.

(Gatvė)

Nr.(155-A-3) 129 KORTELĖ


78/32-0302

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	Nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			185.29	Ar yra vandens Nėra		
Žemė		Cementas		0.00		185.29	Ar yra dujų Nėra		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6061155.45; Y = 590267.72		
Dugnas		Plastm.	315	1.04		184.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			UAB RASMATA		
				Apačia	1.04	184.25			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	1.04	184.25			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Sudarė		
				Apačia	1.04	184.25			
	Nr. 4	PVC	110	Viršus			Patikrino		
				Apačia	1.04	184.25			
	Nr. 5			Viršus			2020-07-14		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					