

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			204.17	Ar yra vandens _____ nėra		
Žemė		Gruntas		0.00		204.17	Ar yra dujų _____ nėra		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315	1.16		203.01	X = 6060766.76/Y = 589904.55		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.16	203.01			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.16	203.01			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.16	203.01			
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 9			Viršus					
				Apačia					
Nr. 10			Viršus						
			Apačia						
Nr. 11			Viršus						
			Apačia						
Nr. 12			Viršus						
			Apačia						
Objekto Nr.									
Sudarė								Mindaugas Dilba	
Patikrino									
(parašas)							(v. pavadė)		
2019 m. spalio 1 d									
(įrenginio tyrinėjimo data)									
Kiti duomenys									
Matmenys, m							0.3		
Sen. Nr./nom. lap.									
KODAS							3609		
Unikalus Nr.							244		