


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> nėra</u>	
Dangtis		ketus	400			206.49	(medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens <u> Nėra</u>	
Sienos		PVC					Ar yra dujų <u> Nėra</u>	
Dugnas			315	0.93		205.56	Pastabos _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			_____	
				Apačia	1.10	205.39	<u>Aukščių sistema – LAS_07</u>	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Tado Vilko ind. veikla	
				Apačia	1.11	205.38		
	Nr. 3			Viršus				Objekto nr.
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  T. Vilkas	
				Apačia				Parašas Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	
				Apačia				Parašas Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2020 m. rugpjūtis	
				Apačia				(įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				